

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Cerros Aldea El Potrerillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0037-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Sustitución de muro perimetral de postes de madera y malla por muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Sustitución de puerta de metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura de puertas de metal (corte, lijado, cepillado, pintura)



Foto 4: Sustitución de porton de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 6: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F-A-R-F
Firma y sello del Presidente de la OCP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Cerros Aldea El Potrerillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0037-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 7: Mejoramiento de bajadas de agua pluvial de metal



Foto 8: Reparación de cableado eléctrico




Foto 9: Sustitución de interruptores dobles/ Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 10: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 11: Sustitución de reflectores led de 100 wats



Foto 12: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F-A-R-F

Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Cerros Aldea El Potrerillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0037-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 13: Sustitución de chimenea de metal



Foto 14: Sustitución de azulejo en estufa rural



Foto 15: Mejoramiento de balcones de metal



Foto 16: Sustitución de puerta de metal de baños

Empty space for additional notes or photos.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

F-A-R-F
Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

