



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cementerio, Aldea Mixlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0040-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Parte frontal del aula donde se colocarán los balcones



Foto 2: Lavamanos manchados y sin funcionamiento ya que no se cuenta con agua potable y no cuenta con sus accesorios



Foto 3: Colocacion de rotoplas ya que los sanitarios no cuentan con agua



Foto 4: Piso del aula en mal estado, provocando lesiones en los alumnos del establecimiento





Foto 5: Entrada principal donde se colocará el portón para mejorar la seguridad del plantel educativo



Foto 6: Lugar donde se colocará la malla perimetral para delimitar el espacio de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

