



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cancabal Aldea La Quebradilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0044-43	FECHA:	11/06/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte y mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo





FOTO 3: Sustrucción de estructura de metal de ventanas con vidreos



FOTO 4: Sustrucción de canal de metal y sustitución de bajada de agua pluvial tubo PVC 4"



FOTO 5: Pintura de muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, máximo de 10 hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente del Comité de Familiares



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

