



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PINO ALTO ALDEA EL PINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0050-43	FECHA:	6/06/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE TECHO Y ESTRUCTURA




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y CAÍDAS DE AGUA





FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE TECHO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

