



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Chiantla                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Tunimá Charcales, Aldea Chanco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0051-43               | FECHA:                         | 15/07/2024                            |



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de canal de metal por canal de pvc



Foto 4: Sustitución de canal de metal por canal de pvc



Foto 5: Sustitución de puertas



Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso tipo granito de 1"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juan Carlos Mérida*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





|                             |                             |                                |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | Chiantla                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Tunimá Charcales, Aldea Chancol |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0051-43               | FECHA:                         | 15/07/2024                             |



Foto 7: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3"



Foto 8: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3"



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juan Cano Medina*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

