



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G. U. C. I. E. P. U. I. D.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tunimá Charcales, Aldea Chancel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0051-43	FECHA:	08/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de canal de metal por canal de pvc



Foto 4: Sustitución de canal de metal por canal de pvc



Foto 5: Sustitución de puertas




Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso tipo granito de 1"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tunimá Charcales, Aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0051-43	FECHA:	08/08/2024



Foto 7: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3"



Foto 8: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3"



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Carlos Meida
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

