



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CANAQUES, CANTÓN AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0069-43	FECHA:	20/09/2024



SUSTITUCIÓN DE MUROS PERIMETRALES



PORTON DE METAL




REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCION DE INODOROS



SUSTITUCION DE LAVAMANOS



SUSTITUCION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Acosta
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CANAQUES, CANTÓN AGUA ESCONDIDA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0069-43	FECHA:	20/09/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA




SUSTITUCION DE PLANCHA



SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO



PINTURA DE MUROS DE EXTERIORES E INTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---