



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: RENGLON 1: CUBIERTA DE LAMINA AULA Y SALON



Foto 2: Sustitución de lámina de aula



Foto 3: Sustitución de lámina de aula



Foto 4: RENGLON 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 5: RENGLON 3: Sustitución de inodoros




Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Sustitucion de inodoro



Foto 4: Sustitución de balcones



Foto 5: Sustitución de balcones



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ODA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: RENGLON 4: Sustitución de ventana de madera a metal




Foto 2: Sustitución de ventana de madera a metal



Foto 3: Sustitución de balcon



Foto 4: Sustitución del sistema eléctrico



Foto 5: Sustitución tomacorriente




Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la 

Firma y Sello Director Centro Educativo 



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: RENGLO 5: Reparación de cableado eléctrico



Foto 2: Sustitución de tomacorrientes



Foto 3: Sustitución de tomacorriente




Foto 4: Sustitución de tomacorriente y apagador




Foto 5: Sustitución de tomacorriente y apagador






Foto 6: Sustitución de tomacorrientes y apagador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la **CEDEPA PAQUIX**



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: RENGLON 5: Sustitución tomacorriente




Foto 2: Sustitución tomacorrientes



Foto 3: Sustitución tomacorrientes



Foto 4: Sustitución sistema electrico



Foto 5: Sustitución sistema electrico



Foto 6: Sustitución de bombilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Sustitución de lámpara por plafonera y foco



Foto 2: Sustitución de toma corrientes



Foto 3: Sustitución de cable



Foto 4: Sustitución de cable



Foto 5: Sustitución de caja eléctrica



Foto 6: Sustitución de cable y focos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPEA PAQUIX



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Paquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0085-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Sustrucción de cable y foco



Foto 2: Sustrucción de cable y foco



Foto 3: Sustrucción de cable y foco



Foto 4: sustitución de toma corrientes




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEA PAQUIX



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

