

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COCHICÓ, ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0091-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de portón de metal por porton de metal



Foto 2: Reparación de piso de concreto



Foto 3: Sustitución de piso de granito por piso de granito



Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Consejo de Padres de Familia Chiantla, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION Caserío Cochicó Chiantla, Huehuetenango
---	--	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO COCHICO, ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL	13-02-0091-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: Sustitución de inodoros



Foto 8: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 9: Sustitución de tubería PVC línea principal



Foto 10: Sustitución de llave de chorro



Foto 11: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 12: Mejoramiento de Parrilla para protección de cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE






POSTERIOR

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO COCHICO, ALDEA LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL	13-02-0091-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto13: Mejoramiento de pila de cemento de un lavadero.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

