



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA ESPERANZA, ALDEA RÍO ESCONDIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0094-43	FECHA:	




Foto1: Pintura interior y exterior



Foto 2: láminas en malas condiciones




Foto 3: Sustitución de estructuras de soporte




Foto 4: Sustitución de estufa artesanal o leña



Foto 5: Sustitución de postes de soporte de madera por metal



Foto 6: sustitución de puertas de madera por metal y pintura de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público, Huehuetenango

