



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA ESPERANZA, ALDEA RÍO ESCONDIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0094-43	FECHA:	



Foto1: Pintura interior y exterior




Foto 2: láminas en malas condiciones



Foto 3: Sustitución de estructuras de soporte



Foto 4: Sustitución de estufa artesanal o leña



Foto 5: Sustitución de postes de soporte de madera por metal




Foto 6: sustitución de puertas de madera por metal y pintura de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA ESPERANZA, ALDEA RÍO ESCONDIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0094-43	FECHA:	



Foto 7: Pintura de muro perimetral



Foto 8: Cambio de tanque y tapadera de sanitario



Foto 3: Rotulación del Centro Educativo



Foto 4: Pintura exterior de módulo extra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

