



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGIO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CANCEL, CASERIO CHICALUM, ALDEA TORLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0102-43	FECHA:	18/09/2024




Foto: 1 Sustitución de Lámina



Foto: 2 Estructura de Techo




Foto: 3 Puertas de Metal



Foto: 4 Piso



Foto: 5 Canles y Vajadas de Agua Pluvial





Foto: 6 Servicios Sanitarios y sus Accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CCANCIL CASERIO CHICHALUM, ALDEA TORL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0102-43	FECHA:	18/09/2024



Foto: 7 Mejoramiento de Paredes de Baño



Foto: 8 Loza de Patio




Foto: 9 Reparación y Mantenimiento de Cisternas /Deposito de Agua



Foto: 10 Reparación de cocina



Foto: 11 Sustitución de Pila



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

