

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CINCO ARROYOS, ALDEA CHOCHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0103-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: cambio de techo de aulas.




Foto 2: Sustitución de piso de torta a cerámico




foto 3: reconstruccion de puertas




foto 4: Reconstruccion de portones




foto 5: Sustitución de Baños




foto 6: reparación de cableado de Electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Lopez S

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Lopez S

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

