



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cinco Arroyos, aldea Chochal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0103-43	FECHA:	20/06/2024




Foto1: cubierta de lámina



Foto2: instalacion de piso



foto 3: Reparación de puertas



foto 4: Pintado de Aulas




foto 5: instalación de portón




foto 6: Instalacion de luz

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural