



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Chiantla |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San José Las Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0107-43 | FECHA: | 29/02/2024 |




Foto 1: Cubierta de Lamina




Foto 2: Estructura de techo, cambio de estructura de de madera por metal




Foto 3: Sustitución de pila de concreto




Foto 4: Canales y Bajadas de Agua Pluvial



Foto 5: Reparación o sustitución de área de cocina




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| Firma y sello del Presidente de la OPF | Firma y sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|