



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO ESCAOUTZI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ESCAPUTZI, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0108-43	FECHA:	11/09/2024




Foto1: Reparación de cocinas



Foto 2: Sustitución de portón de acceso principal



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 5: Reparación de puertas, cambio de chapas, sustitución de vidrios y sustitución de ventanas de metal por metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Estelita Romero

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Caserio Escaputzi, Aldea Chancol, Chiantla, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

DIRECCION Caserio Escaputzi, Huehuetenango