



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Haciendita, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0109-43	FECHA:	15/10/2024



Foto1: Cubierta de Lámina: sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Puertas de Metal: Sustitución de puertas de madera y porton.



Foto 3: Ventanas: Sustitución de vidrios y balcones.



Foto 4: Canales y Bajadas de agua pluvial. Sustitución de canal de PVC, bajas de agua y soportes.




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores. Muro perimetral



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

