



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Alegre II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0112-43	FECHA:	19/09/2024




Foto1: Mejoramiento de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26




Foto 2: Mejoramiento de estructura de soporte




Foto 3: Mejoramiento de piso granito




Foto 4: Mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo




Foto 5: Mejoramiento de puertas de metal de aulas




Foto 6: Mejoramiento de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

