

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LLANO, ALDEA SAN JOSÉ LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0114-43	FECHA:	03/06/2024



FOTO 1: FRABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL



FOTO 2: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 3: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



FOTO 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL.



FOTO 6: SUSTITUCION DE CANALES DE PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

