

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LLANO, ALDEA SAN JOSÉ LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0114-43	FECHA:	30/07/2024



FOTO 1: FABRICACION DE PORTON DE METAL.



FOTO 2: INSTALACION DE PORTON DE METAL.



FOTO 3: SOLDADURA DE PORTON DE METAL.



FOTO 4: ELABORACION DE ESTRUCTURA DE HIERRO PARA MURO PERIMETRAL.



FOTO 5: FUNDICION DE HIERRO PARA MURO PERIMETRAL.



FOTO 6: FUNDICION DE BLOCK Y TUBO HG PARA LA MALLA GALVANIZADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LLANO, ALDEA SAN JOSÉ LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0114-43	FECHA:	30/08/2024



FOTO 13: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL DE BAÑO DE ALUMNOS.



FOTO 14: SUSTITUCION DE BALCONES (ADELANTE Y ATRÁS) DE UN AULA.




FOTO 15: SUSTITUCION DE MURO DE LAMINA POR BLOCK.



FOTO 16: SUSTITUCION DE MURO DE MADERA POR MURO DE BLOCK.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello, Director, Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LLANO, ALDEA SAN JOSÉ LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0114-43	FECHA:	13/08/2024



FOTO 7: PINTURA EN INTERIORES DE AULAS.



FOTO 8: PINTURA EN EXTERIORES DE AULAS.



FOTO 9: PINTURA EN SALÓN.




FOTO 10: PINTURA



FOTO 11: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL.



FOTO 12: SUSTITUCION DE CANALES PVC, PESCANTES Y TUBOS PVC DE BAJADAS DE AGUA DE LLUVIA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

