

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LLANO, ALDEA SAN JOSÉ LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0114-43	FECHA:	09/09/2024



FOTO 1: PORTON DE METAL



FOTO 2: SUSTITUCION DE BALCONES (REGLON AGREGADO)



FOTO 3: MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS DE METAL.



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL (REGLON AGREGADO)



FOTO 5: PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE AULAS, BAÑOS COCINA Y SALON.




FOTO 6: MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y MALLA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

