



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Patio de Bolas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0136-43	FECHA:	22/04/2024



Foto 1: Nivelación del aula utilizando block, preparandola para la colocación del techo nuevo.



Foto 2: Desmantelamiento de la esytrutura de madera de las aulas para colocar la estructura de metal.



Foto 3: retiro del techo y estructura del aula en el segundo nivel del establecimiento



Foto 4: Se puede observar el mal estado del techo de las aulas a ser objeto del mantenimiento nuevo.




Foto 5: Reparación y nivelación de pared de aulas .




Foto 6: Desmantelamiento de la estructura antigua de las aulas del primer nivel del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

