



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | Chiantla |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Carpintero |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-02-0138-43 | FECHA: | 1/03/2024 |



Foto 1: cuneta de concreto




Foto 2: pintura exterior e interior



Foto 5: sustitucion de puertas





Foto 4: impermeabilizacion de lozas



FOTO 5: Iluminacion



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

