

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS REGADIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuscaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0139-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de puertas de entrada a la escuela




Foto 5: Mejoramiento de bajada de agua pluvial de metal por metal galvanizado




Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

