



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESORA ROSA LEONOR SANTIS DE ARGUETA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIDAD, ALDEA LA CAPELLANÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0142-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Sustitución inodoro



Foto 2: Cubierta de lámina



Foto 3: Pintura de exteriores e interiores



Foto 4: Cubierta de lamina de aulas



Foto 5: Cambio de canales





Foto 6: Cubierta de lámina para salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

