



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0152-43	FECHA:	18/09/2024



FOTO 7: Sustitución de Canal de Metal




FOTO 8: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc de3*



FOTO 9: Sustitución Inodoro



FOTO 10: Sustitución de focos ahorradores



FOTO 11: Sustitución de Plafoneras



FOTO 12: Sustitución de Interruptores Simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0152-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 13: Sustitución de Tomacorrientes Dobles



Foto 14: Sustitución de Flipones




Foto 15: Sustitución de Tablero de Flipones



FOTO 16: Sustitución de Cableado eléctrico



FOTO 17: Sustitución de deposito de agua 1,700 lt



FOTO 18: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

OPF
CONSEJO
DE PADRES DE
FAMILIA
San Nicolás Chiantla, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

EORM, Cantón Ojo de Agua, Aldea San Nicolás
LA DIRECCIÓN
de Huehuetenango