

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Majaditas y Las Pozas Chiantla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0153-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1:  
La lámina se encuentra en mal estado.




Foto 2:  
Láminas con deterioro considerable.




Foto 3:  
Las vigas están en mal estado por la polilla.




Foto 4:  
Los tendales se deterioraron.




Foto 5:








Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--