



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Majaditas y Las Pozas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0153-43	FECHA:	20 de junio de 2024




Foto1: Techo colocado



Foto 2: Estructura colocada




Foto 3: Colocación de lámina en los sanitarios




Foto 4: Sistema eléctrico instalado




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público