







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CERRO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0155-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	7/11/2024
 <p>Foto 1: AREA DE TECHO A INTERVENIR</p>		 <p>Foto 2: AREA DE TECHO A INTERVENIR</p>	
 <p>Foto 3: AREA DE TECHO A INTERVENIR</p>		 <p>Foto 4: AREA DE MURO PERIMETRAL A INTERVENIR</p>	
 <p>Foto 5: AREA DE COCINA A INTERVENIR</p>		 <p>Foto 6: AREA DE LAVAMANOS A INTERVENIR</p>	

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos autorizados y firmados.



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura, Planificador de la DIDEUC

[Handwritten Signature]

Persona de la DIDEUC que verifica

Nombre puesto y firma