



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sibila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0156-43	FECHA:	19/09/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de metal



Foto 4: Sustitución de porton de metal




Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sibila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0156-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 7: Sustitución de vidrios 5ml




Foto 8: Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 9: Sustitución de canal de pvc




Foto 10: Mantenimiento de portones de metal (lijado, marco y pintura)



Foto 11: Sustitución de plafoneras




Foto 12: Sustitución de flipon general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sibilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0156-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 13: Sustitución de cableado eléctrico/ Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 14: Pintura de muros exteriores



Foto 15: Pintura de muros exteriores




Foto 16: Pintura de muros exteriores




Foto 17: Pintura de muros exteriores



Foto 18: Pintura de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

