



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chianta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Topún Aldea La Capellanía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0158-43	FECHA:	11/06/2024




SUSTITUCIÓN DE LAMINA



SUSTITUCIÓN DE PARED Y PISO DE SERVICIOS SANITARIOS




SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN



REPOSICIÓN DE PLANCHAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

