



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ocubishal, aldea Ixquiác, Chiantla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0160-43	FECHA:	23/09/2024




Foto 1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y capote



Foto 2: sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 4: Sustitución de portón de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso tipo granito de 1"




Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso tipo granito de 1"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto por piso tipo granito de 1"



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto por piso tipo granito de 1"



Foto 9: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 10: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 11: Sustitución de cerco de malla y poste de madera, por tubo hg, malla galvanizada, block, soleras intermedias y columnas



Foto 12: Sustitución de cerco de malla y poste de madera, por tubo hg, malla galvanizada, block, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 13: Sustitucion de focos ahorradores por lamparas Led



Foto 14: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 15: Sustitucion de estufa rural e instalacion de azulejo



Foto 16 Sustitución de Chimenea




Foto 17: Sustitución de Vidrios





Foto 18: Sustitución de Vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COMUNIDAD DE PADRES DE LA ESCUELA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

