



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON NUEVO PROGRESO, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0169-43	FECHA:	31/05/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL




Foto 2: SUSTITUCIÓN INODORO



Foto 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO MÁS ACCESORIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1,100 LT



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

