

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS HERNÁNDEZ ALDEA CHOCHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0173-43	FECHA:	16/10/2024



FOTO 1 : SUSTITUCION De VENTANAS DE METAL



FOTO 2 : SUSTITUCION DE PISO POR PISO GRANITO



FOTO 3: SUSTITUCION DE VENTANAS



FOTO 4 : MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO



FOTO 5 : SUSTITUCION DE PUERTAS DE AULA



FOTO 6: PINTURA EN PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS HERNÁNDEZ ALDEA CHOCHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0173-43	FECHA:	16/10/2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE PISO POR PISO GRANITO



FOTO 8 : SUSTITUCION DE PISO POR PISO GRANITO



FOTO 9: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>marcos A</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.P.</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
---	--