



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Jalinmarcos Aldea Chancol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0176-43	FECHA:	11/06/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte




FOTO 3: Sustitución de piso de cemento




FOTO 4: Mejoramiento de pared y soporte de mojinete del techo

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

