



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SIBILÁ CENTRO, ALDEA SIBILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0219-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de Estructura de madera por metal



Foto 3: Mantenimeinto a estructura de metal




Foto 4: Sustitución de puertas de metal



Foto 5: Instalación de Canal calibre 26



Foto 6: Sustitucion de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Foto7: Mantenimiento a puertas de baños



Foto 8: Mantenimiento a porton



Foto 9: Aplicación de pintura en paredes y muro perimetral



Foto 10: Reparacion de muros perimetrales



Foto 11: Reparacion del sistema electrico



Foto 12: Completa cocina a tamaño normal dos aguas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto13: Elaboracion de Bancas



Foto 14: Repello en paredes y muro perimetral




Foto 15: Arreglo de la Bodega



Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

