



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
C O P E M E D U C

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PINO ALTO ALDEA EL PINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0225-42	FECHA:	6/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA, POR METAL



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE LÁMINA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE CAJA DE REGISTRO



FOTO 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



FOTO 6: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---