



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO PINAL, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0226-42	FECHA:	18/09/2024



FOTO 1 Sustrucción de piso de torta de concreto, por piso de granito



FOTO 2 Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 3 Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 4 Sustrucción de inodoros, por baños lavables



FOTO 5 Reparación de planchas de concreto de patio



FOTO 6 Sustrucción de depósitos de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Thelma Garcia Lopez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPFE PADRES DE FAMILIA</p>	<p>Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Nuevo Pinal, Aldea Paquix Chiantla, Huehuetenango</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
--	--	--	--



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO PINAL, ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0226-42	FECHA:	18/09/2024



FOTO 7 Reparación de muro perimetral, columnas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Thelma Garcia Lopez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>		<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---	--