

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0229-42	FECHA:	18/09/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE TORTA POR PISO GRANITO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA Y CAPOTE TROQUELADO



FOTO 5: REPARACIÓN DE PISO




FOTO 5: AMPLIACIÓN DE VENTANAS




FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LOS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0229-42	FECHA:	18/09/2024





FOTO 1: OLOCACION DE AZULEJO EN SANITARIOS




FOTO 2: SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO




FOTO 4: COLOCACION DE CANAL PARA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA



Empty caption box



Empty caption box



Empty caption box

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público