



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: ANTES DURANTE POSTERIOR

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNIÓN ALDEA PAQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0231-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Mejoramiento en área de cocina



Foto 2: Mejoramiento en área de cocina



Foto 3: Mantenimiento en puertas



Foto 4: Sustitución de chapas en puerta de metal



Foto 5: Sustitución de pila de concreto



Foto 6: Pintura en interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

H2G

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

