



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Carpintero Alto, Aldea El Carpintero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0291-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: Cerco o muro perimetral




Foto 2: Servicios Sanitarios y sus accesorios




Foto 3: Sustitución de Puertas



Foto 4: sustitución de depósito de agua potable






Foto 5: Reparación de drenajes y mantenimiento de agua potable




Foto 6: Reparación de drenajes y mantenimiento de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Facilitar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del EOPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

