



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CARPINTERO ALTO, ALDEA EL CARPINTERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0291-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas y servicios sanitarios y sus accesorios




Foto 2: Cerco o Muro Perimetral



Foto 3: Cerco o Muro Perimetral




Foto 4: Cerco o Muro Perimetral




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director General de Educación Pública

