



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL MIRADOR, ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-0292-43	FECHA:	12/09/2024




Foto1: Mantenimiento a Estufa




Foto 2: Sustitución de Piso en Cocina



Foto 3: Sustitución de cerdo de madera por Block y tubo galvanizado



Foto 4: Sustitución de cerdo de madera por Block y tubo galvanizado




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

