



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL ROSARIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-47987-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 1: sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Estructura de techo .



Foto 3: SUSTITUCIÓN ESTUFA RURAL COMPLETA



Foto 4: MEJORAMIENTO MUROS DECOCINA Y TECHO




Foto 5: Sustitución de puerta




Foto 6: sustitución de estructura de metal de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

