



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS POCITOS TUNIMA, ALDEA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4800-43	FECHA:	3/07/2024



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TECHO DE MADERA POR METAL



SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL Y VIDRIO



SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL



SUSTITUCION DE PORTON DE LAMINA POR PORTON DE METAL



SUSTITUCION DE MURO DE PIEDRA POR MURO DE BLOK, TUBO Y MAYA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

