



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Comunidad Aldea Páquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-4801-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: Protección de lamina con pintura anticorrosiva.




Foto 2: sustitución de porton de madera a porton de metal



Foto 3: sustitución de vidrios




Foto 4: Sustitución de muro perimetral





Foto 5: Pintura interior



Foto 6: Pintura exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

