



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Chiantla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Las Presas Aldea Los Regadillos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-6794-45	FECHA:	11/06/2024



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



FOTO 3: Mejoramiento de mojinete en paredes de aulas




FOTO 4: Sustrucción de estructura de metal de ventanas con vidrios




FOTO 5: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maria del Valle*  
Firma y sello del Presidente de la OPI

*[Firma]*  
Firma y Sello del Director Centro Educativo