



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA LOMA, ALDEA LA HACIENDA CHANCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7150-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1 : REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Foto 2: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Foto 3: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO




Foto 4: PINTURA EN MURO EXTERIOR




Foto 5: PINTURA EN MURO EXTERIOR





Foto 6: PINTURA EN MURO EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

