



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: BANQUETA DE CONCRETO (MEJORAMIENTO DE BANQUETA DE CONCRETO)



Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: SERVICIOS SANITARIOS (MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS)




Foto 11: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (SUSTITUCION DE INODORO)



Foto 12: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sara R-C*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: BANQUETA DE CONCRETO (MEJORAMIENTO DE BANQUETA DE CONCRETO)




Foto 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 10: SERVICIOS SANITARIOS (MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS)





Foto 11: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (SUSTITUCIÓN DE INODORO)



Foto 12: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sara R. e.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CHIANTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VISTA HERMOSA, ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-02-7205-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto 13: REPARACION DE COCINA





Foto 14: REPARACION DE COCINA (MEJORAMIENTO DE MESA DE CONCRETO)



Foto 15: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES




Foto 16: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sara R. e.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

