

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS GALLOS, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0022-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina en mal estado




Foto 2: Estructura de soporte de metal deteriorada



Foto 3: Puertas en mal estado



Foto 4: Ventanales expuestos sin balcones, estructuras de balcones en mal estado vidrios quebrados





Foto 5: Piso de granito deteriorado en aulas y corredor



Foto 6: Pintura de todo el centro educativo en mal estado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	MALACATANCITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS GALLOS, ALDEA XEPÓN GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-03-0022-43	FECHA:	17/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  